




# Handlingsplan

Dato *22 april 06* Firma *Mursten AIS*Navn *Peter Nielsen*Arbejdsområde *Opmuring*

 Der skal laves handlingsplan på det enkelte punkt, hvis der er angivet svar i kolonne A eller B fra kortlægningen

KORTLÆGNING	HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE	HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES	ANSVARLIG PERSON	
			DATO FOR UDFØRELSE	DATO FOR OPFØLGNING
Punkt nr. <i>9</i>	<i>Mange uhensigtsmæssige loft</i>	<i>Anvend mørteltransportør</i> 	<i>Peter Nielsen indkøber en mørteltransportør 01.08.2006</i>	<i>Peter Nielsen 01.10.2006</i>
Punkt nr. <i>11</i>	<i>Det giver rygproblemer, at bøje sig ned mange gange i løbet af en dag</i>	<i>Brug en murerbalje som er 40 cm høj og har en forhøjet bund på 20 cm</i> 	<i>Peter Nielsen Køber et par stykker 01.08.2006</i>	<i>Peter Nielsen 01.10.2006</i>
Punkt nr. <i>16</i>	<i>Uforudsete arbejder, der ikke er planlagt. Hvis en arbejdsoperation ikke kan gøres færdig kontinuerligt</i>	<i>Gennemgang af projektet med de svende, der skal udføre opgaven inden opstart. Komplet sæt tegninger og beskrivelse + KS i bygningen. Sørg for at vi har komplet projektmateriale fra bygherren/teknikerne</i>	<i>Peter Nielsen udarbejder retningslinier 01.08.2006</i>	<i>Peter Nielsen 01.10.2006</i>
Punkt nr. <i>35</i>	<i>Mange af stilladsdelene er slidte</i>	<i>Alle stilladsdele skal gæses grundigt efter. Slidte dele skal udskiftes.</i>	<i>Peter Nielsen udarbejder retningslinier 01.08.2006</i>	<i>Peter Nielsen 01.10.2006</i>